

# 大野小学校

県道58号線沿い

大野小前～辺田前 計4箇所(①～④)

## ①辺田前横断歩道

(状況) カーブ手前のため、運転している車から横断歩道を認識しづらく危険である。

## ②横断歩道のない道

(状況) 朝の交通量が多く危険である。

## ③たけのこ公園脇付近

(状況) カーブ前かつ、狭い道である。車の交通量も多く、スピードも出ているため危険である。また草木が歩道に伸びており、で、車道にはみ出して通学する箇所もある。

## ④野木崎1349付近

(状況) 草が生い茂り、白線の外側を歩いている。近くの側溝がたがたしている。