


四季の里公園



除染前 1.67 μ Sv/h
除染後 0.29 μ Sv/h



1.0 μ Sv/hを超える箇所については、
除染作業を実施しました。

凡例 (μ Sv/hr)	
	1.0 \leq
	0.60-0.99
	0.40-0.59
	0.20-0.39
	0.10-0.19
	< 0.1