

## R4 年度通学路合同点検箇所(位置図)

No.7

【黒内小】居酒屋「会津」前

<状況>

見通しの悪い交差点で、車の抜け道であり変則十字路のため危険である。

No.6

【黒内小】海老原踏切(常総線)

<状況>

通過する児童が多く、車道にはみ出してしまうこともある。

