R3年度通学路合同点検箇所（位置図）

No.10

【松ケ丘小】松ケ丘七丁目　アクロスモール東側，南側道路

<状況>

信号のない交差点のため，スピードを出す車が多い。

R3年度通学路合同点検箇所（位置図）



No.5

【けやき台中】乙子 217 番地付近の十字路

<状況>

抜け道としてスピードを出しており，出会い頭の接触事故の危険性がある。

南守谷駅方面から緩やかな上り坂となり，停止線はあるが視界確保が難しい。

No.4

【けやき台中】乙子 360 番地付近の十字路

<状況>

飛び出し事故の危険性がある。

信号機のない道路を横断するため危険である。

R3年度通学路合同点検箇所（位置図）

No.9

【けやき台中】松ケ丘小～けやき台中の道路

<状況>

小学生と中学生の通学時間が重なり，歩道が手狭となる。

No.6

【松ケ丘小】けやき台中脇の道路

<状況>

信号のない交差点があり交通量も多い，スピードを出す車が多い。

No.8

【けやき台中】松ケ丘 2-2 付近（幸福の路への坂道）

<状況>

飛び出し事故の危険性がある。

急な坂道のため，幸福の路の通行者との出会い頭の事故，接触の可能性がある。

No.7

【松ケ丘小】モスバーガー付近の十字路

<状況>

信号のない交差点で交通量も多い，スピードを出す車が多い。