

R3年度通学路合同点検箇所(位置図)



No.25

【大井沢小】薬師台七丁目から東板戸井の道路

<状況>

路が細く、歩道がないため、車との接触の危険がある。自転車で通学する高校生と通学時間が重なることもあり危険。

No.24

【大井沢小】薬師台三、四、七丁目の境にある十字路

<状況>

坂道やカーブになっていて、通行車両から確認しにくく、横断が危険。

No.22

【大井沢小】薬師台二～四丁目に横断する横断歩道

<状況>

近隣住宅街の抜け道になっていて、交通量が多い。

No.23

【大井沢小】薬師台二～五丁目の境にある十字路

<状況>

ふれあい道路と立沢交差点への抜け道となっていて、交通量が多く、スピードを出す車も多い。