


黒内小

海老原踏切交差点



①海老原踏切交差点

(状況) 通行する児童数に対して、踏切部分の歩道が狭い。踏切を渡るための、児童待機列が長い。